




Lekcja o Funduszach Europejskich IX


Instrukcja aktualizacji robota EDISON V3

Aktualizacja robota Edison V3 polega na zainstalowaniu najnowszego oprogramowania wewnętrznego (tzw. firmware). Dzięki temu robot działa stabilniej, jest zgodny z najnowszymi wersjami programów, może zyskać nowe funkcje i poprawki błędów. Aktualizację warto zrobić przed każdym użyciem robota.


- 1 Uruchomcie w przeglądarce komputera lub laptopa aplikację **EdScratch**.
- 2 Podłączcie robota Edison V3 do komputera za pomocą kabla USB, znajdującego się we wnętrzu pod robotem.
- 3 W lewym górnym rogu kliknijcie ikonę **menu** i wybierzcie opcję **„Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe”**.




4 Następnie wybierzcie „**Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe**”.



5 Jeśli w lewym górnym rogu pojawi się komunikat, o tym że witryna chce nawiązać połączenie z robotem wybierzcie „**Połącz**”.



- 6 Jeśli w oknie pojawi się informacja: „**Aktualizacja nie jest wymagana**” – możecie przejść do programowania zgodnie z poszczególnymi instrukcjami. W przeciwnym razie kliknijcie w niebieski przycisk „**Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe**”.



- 7 Poczekaјcie na zakończenie. Wasz robot jest gotowy do pracy.

Organizatorem akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich IX” jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Programów Ponadregionalnych.

Więcej informacji: www.fepw.gov.pl/lekcja

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

